

RUNDSCHREIBEN

Betreff: **Baustelle Ersatzneubau KW Danzermühl**

Die hohe Wasserführung der Traun hat zu einer Erosion des oberwasserseitigen Fangedamm der Baustelle KW Danzermühl geführt. Durch die fortschreitende Erosion wurde das Baufeld überflutet.

Da sich die hohe Wasserführung der Traun bereits am Montag angekündigt hat und die Vorwarnstufe erreichte, wurde der behördlich abgestimmte Notfallplan in Kraft gesetzt und die darin festgelegten Maßnahmen durchgeführt. Dadurch wurden die Schäden minimiert.

Die derzeitige Überschwemmung des Baufeldes stellt keine Gefährdung dar.

Für den weiteren Bauablauf werden wir mit dem Team der ARGE KW Danzermühl und unseren Planungspartner den weiteren Bauablauf entsprechend anpassen und nach Rückgang der hohen Wasserführung mit den Bauarbeiten des KW Danzermühl fortfahren.

Bitte um Kenntnisnahme

GESCHÄFTSFÜHRER



Ing. Helmut Sageder

PROJEKTLEITER



DI (FH) Christian Hufnagel